

CANTIERI INAMOVIBILI ESTATE 2018

CANTIERI INAMOVIBILI Nord Italia

| Area Compartimentale | STRADA | | UBICAZIONE CANTIERE | | dal_giorno | al_giorno | CAUSA* | RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA' (CHIUSURA-RESTRINGIMENTO-SCAMBIO SUA) | EVENTUALI PERCORSI ALTERNATIVI |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------|------------|------------|-----------------------|--|--|
| | Autostrade e Raccordi Autostradali | Strade Statali e NSA | DAL KM | AL KM | | | | | |
| EMILIA ROMAGNA | | SS3bis | 173+450 | 176+100 | 01/02/2018 | 30/09/2018 | cantiere di lavoro | chiusura carreggiata sud, si transita su quella opposta a doppio senso di circolazione | |
| EMILIA ROMAGNA | | SS3bis | 162+800 | 162+800 | 09/03/2018 | 31/10/2018 | cantiere di lavoro | chiusura rampe di entrata e di uscita della carreggiata in dir. Sud | Deviazione su svincolo Verghereto |
| EMILIA ROMAGNA | | SS3bis | 164+750 | 166+000 | 09/03/2018 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | chiusura carreggiata sud, si transita su quella opposta a doppio senso di circolazione | |
| EMILIA ROMAGNA | | SS3bis | 221+730 | 224+200 | 09/03/2018 | 31/07/2018 | cantiere di lavoro | chiusura carreggiata sud, si transita su quella opposta a doppio senso di circolazione | |
| EMILIA ROMAGNA | | SS3bis | 228+500 | 250+565 | 19/03/2018 | 31/08/2018 | cantiere di lavoro | chiusura carreggiata sud | deviazione traffico su SP118 e SP101 |
| EMILIA ROMAGNA | | SS3bis | 226+000 | 228+550 | 19/03/2018 | 31/07/2018 | cantiere di lavoro | chiusura carreggiata sud, si transita su quella opposta a doppio senso di circolazione | |
| EMILIA ROMAGNA | | SS3bis | 240+100 | 243+150 | 15/03/2018 | 23/06/2018 | cantiere di lavoro | chiusura carreggiata sud, si transita su quella opposta a doppio senso di circolazione | |
| LIGURIA | | SS1 | 485+500 | 485+5750 | 20/03/2018 | 31/12/2018 | sistemazione versanti | senso unico alternato con impianto semaforico | |
| LIGURIA | | SS1 | 693+200 | 697+330 | 02/03/2018 | 31/12/2018 | sistemazione versanti | chiusura con deviazione del traffico lungo la S.S. n. 1 dir "dei Balzi Rossi". | |
| LIGURIA | | SS28 | 119+698 | 120+160 | 16/03/2018 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato con impianto semaforico | |
| LIGURIA | | SS28 | 129+200 | 129+200 | 14/03/2018 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato con impianto semaforico | |
| LIGURIA | | SS45 | 47+200 | 47+200 | 09/01/2018 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato con impianto semaforico | |
| LOMBARDIA | | SS340 | 8+350 | 8+700 | 02/05/2018 | 27/07/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato | |
| PIEMONTE | | SS20 | 108+700 | 111+900 | 16/04/2014 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato | A6 TORINO - SAVONA - A10 GENOVA - VENTIMIGLIA |
| PIEMONTE | | SS231 | 59+000 | 66+000 | 18/12/2017 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | transito sulla sola carreggiata direzione cuneo-asti predisposta a doppio senso di circolazione | |
| PIEMONTE | | SS337 | 27+150 | 27+400 | 25/05/2018 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | transito consentito nelle seguenti fasce orarie: - dalle 12.30 alle 13.30 dal lunedì al sabato; - dalle ore 17.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, dal lunedì al sabato; - dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni domenica. possibile presenza di s.u.a. a seconda delle necessità legate alle lavorazioni in corso | |
| PIEMONTE | | SS24 | 58+040 | 60+220 | 23/07/2018 | 29/07/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato mediante l'utilizzo di impianto semaforico | |
| PIEMONTE | | SS24 | 60+220 | 61+665 | 30/07/2018 | 02/09/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato mediante l'utilizzo di impianto semaforico | |
| PIEMONTE | | SS24 | 63+550 | 64+990 | 23/07/2018 | 02/09/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato mediante l'utilizzo di impianto semaforico | |
| PIEMONTE | | SS24 | 68+000 | 69+750 | 23/07/2018 | 02/09/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato mediante l'utilizzo di impianto semaforico | |
| VALLE D'AOSTA | | SS26 | 81+300 | 81+745 | 23/07/2018 | 03/09/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato con impianto semaforico | |
| VALLE D'AOSTA | | SS26 | 89+000 | 89+100 | 23/07/2018 | 03/09/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato con impianto semaforico | |
| VALLE D'AOSTA | | SS26 | 106+700 | 106+800 | 23/07/2018 | 14/08/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato con impianto semaforico | |
| VALLE D'AOSTA | | SS26 | 107+650 | 107+750 | 23/07/2018 | 03/09/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato con impianto semaforico | |
| VALLE D'AOSTA | | SS26 | 111+750 | 111+850 | 23/07/2018 | 03/09/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato con impianto semaforico | |
| VALLE D'AOSTA | | SS26dir | 7+670 | 7+730 | 23/07/2018 | 03/09/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato con impianto semaforico | |
| VENETO | | SS47 | 49+500 | 57+000 | 28/05/2018 | 27/07/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato | |
| VENETO | | SS47 | 30+200 | 39+300 | 09/04/2018 | 31/07/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato | |
| VENETO | | SS52 | 64+137 | 110+200 | 19/04/2018 | 03/08/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato | |
| VENETO | | SS51 | 98+450 | 98+700 | 03/05/2018 | 03/08/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato | |
| VENETO | | SS51 | 72+500 | 107+000 | 03/05/2018 | 03/08/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato | |
| VENETO | | SS51bis | 0+000 | 12+480 | 03/05/2018 | 03/08/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato | |
| VENETO | | SS52 | 86+200 | 86+700 | 07/05/2018 | 03/08/2018 | cantiere di lavoro | restringimento di carreggiata | |
| VENETO | | SS53 | 4+065 | 22+260 | 21/05/2018 | 31/08/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato | |
| VENETO | | SS47 | 39+200 | 41+300 | 16/03/2018 | 21/12/2018 | cantiere di lavoro | chiusura/deviazione | |
| VENETO | | SS13 | 39+200 | 39+700 | 30/05/2018 | 31/01/2019 | cantiere di lavoro | chiusura/deviazione | Direzione Treviso - Pordenone al Km 31+100 della SS 13 Pontebana (loc. Villorba), il traffico viene deviato sulla SP 102, successivamente sulla SP 92 e infine sulla SP 34 per rimettersi sulla SS 13 al Km 42+000 (loc. Susegana). Direzione Pordenone - Treviso i mezzi seguiranno la suddetta deviazione in senso di marcia inverso. |
| VENETO | | SS51 | 1+880 | 3+480 | 29/12/2017 | 28/12/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato | |
| VENETO | | SS51 | 21+400 | 21+900 | 12/07/2017 | 28/12/2018 | sistemazione versanti | senso unico alternato chiusura dalle ore 20:00 alle 06:00 | Deviazione in autostrada A 27 "Venezia - Belluno" tratto Vittorio Veneto Nord - S. Croce del lago/Fadalto e viceversa |

CANTIERI INAMOVIBILI ESTATE 2018

CANTIERI INAMOVIBILI Centro Italia

| Area Compartimentale | STRADA | | UBICAZIONE CANTIERE | | dal_giorno | al_giorno | CAUSA* | RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA' (CHIUSURA-RESTRINGIMENTO-SCAMBIO SUA) | EVENTUALI PERCORSI ALTERNATIVI |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------|------------|------------|-----------------------|--|---|
| | Autostrade e Raccordi Autostradali | Strade Statali e NSA | DAL KM | AL KM | | | | | |
| ABRUZZO | | SS80racc | 8+550 | 9+000 | 15/12/2017 | 31/12/2018 | sistemazione versanti | restringimento della carreggiata, con interdizione della sola corsia di marcia, si transita sulla corsia di sorpasso. | |
| LAZIO | | SS675 | 56+600 | 58+100 | 07/05/2018 | 03/10/2018 | cantiere di lavoro | restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso in entrambe le direzioni | percorso alternativo su SP Frasso e su SP Marittima 2 |
| LAZIO | | SS4 | 135+993 | 136+419 | 02/11/2016 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato e transito su corsia centrale | |
| LAZIO | | SS4 | 134+225 | 134+699 | 10/11/2016 | 30/06/2018 | cantiere di lavoro | restringimento di carreggiata | |
| LAZIO | | SS4 | 133+100 | 134+100 | 28/05/2018 | 05/07/2018 | cantiere di lavoro | restringimento di carreggiata a dx in tratti saltuari con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico | |
| MARCHE | | Ex SS256 | 30+390 | 32+900 | 17/05/2017 | 30/05/2019 | cantiere di lavoro | restringimento di carreggiata | |
| MARCHE | | Ex SS256 | 0+000 | 38+830 | 28/06/2017 | 30/05/2019 | cantiere di lavoro | restringimento di carreggiata | |
| MARCHE | | SS76 | 18+800 | 35+600 | 14/02/2018 | 31/01/2019 | cantiere di lavoro | chiusura al traffico della piattaforma stradale | deviazione della circolazione stradale sulla viabilità provvisoria di cantiere, costituita dalla carreggiata della Direttrice Perugia/Ancona di nuova realizzazione |
| MARCHE | | SS4 | 148+967 | 149+331 | 23/04/2018 | 17/05/2019 | cantiere di lavoro | senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri | |
| MARCHE | RA11 | | 4+200 | 5+700 | 26/04/2018 | 10/08/2018 | cantiere di lavoro | scambio di carreggiata con doppio senso di circolazione | |
| MARCHE | | SS76 | 3+314 | 8+100 | 30/04/2018 | 31/01/2019 | cantiere di lavoro | scambio di carreggiata con doppio senso di circolazione | |
| MARCHE | | SS77 | 62+000 | 63+000 | 12/05/2018 | 31/07/2018 | cantiere di lavoro | chiusura al traffico corsia di marcia | |
| MARCHE | | SS78 | 71+378 | 71+503 | 31/05/2018 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | chiusura al traffico della piattaforma stradale | deviazione della circolazione stradale sulla viabilità provvisoria |
| TOSCANA | | SS1 | 352+000 | 359+000 | 14/05/2018 | 27/07/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato sulla variante di Viareggio | autostradale SALT |
| TOSCANA | | SS1 | 319+565 | 388+945 | 15/06/2018 | 05/09/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato con movieri o impianti semaforici | |
| TOSCANA | | SS3bis | 162+698 | 159+500 | 23/07/2018 | 03/09/2018 | cantiere di lavoro | chiusura intera carreggiata nord | |
| TOSCANA | | SS3bis | 149+000 | 143+000 | 23/07/2018 | 12/08/2018 | cantiere di lavoro | restringimento di entrambe le carreggiate | utilizzo viabilità alternativa S.S. 3 bis provinciale |
| TOSCANA | | SS3bis | 151+000 | 153+000 | 11/09/2017 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | chiusura metà carreggiata nord | |
| TOSCANA | | SS67 | 8+000 | 19+700 | 15/06/2019 | 05/09/2019 | cantiere di lavoro | senso unico alternato con movieri o impianti semaforici | |
| TOSCANA | RA03 | | 51+800 | 51+300 | 23/07/2018 | 03/09/2018 | cantiere di lavoro | chiusura intera carreggiata nord | |
| UMBRIA | | SS3bis | 0+750 | 10+775 | 28/05/2018 | 25/09/2018 | cantiere di lavoro | chiusura carreggiata dir. Nord - istituzione del doppio senso di circolazione in direzione opposta | deviazione su SR209 |
| UMBRIA | | SS3bis | 10+775 | 20+573 | 11/06/2018 | 09/10/2018 | cantiere di lavoro | chiusura carreggiata dir. Nord - istituzione del doppio senso di circolazione in direzione opposta | |
| UMBRIA | | SS3bis | 20+573 | 31+000 | 01/09/2018 | 30/12/2018 | cantiere di lavoro | chiusura carreggiata dir. Nord - istituzione del doppio senso di circolazione in direzione opposta | |
| UMBRIA | | SS3bis | 32+900 | 37+700 | 15/06/2018 | 25/09/2018 | cantiere di lavoro | FASE 1: Chiusura carreggiata dir. Sud - istituzione del doppio senso di circolazione in direzione opposta; FASE 2: Chiusura carreggiata dir. Nord - istituzione del doppio senso di circolazione in direzione opposta | |
| UMBRIA | | SS3bis | 37+700 | 41+800 | 13/04/2018 | 11/08/2018 | cantiere di lavoro | FASE 1: Chiusura carreggiata dir. Sud - istituzione del doppio senso di circolazione in direzione opposta; FASE 2: Chiusura carreggiata dir. Nord - istituzione del doppio senso di circolazione in direzione opposta | |
| UMBRIA | | SS3bis | 41+800 | 47+000 | 02/07/2018 | 30/10/2018 | cantiere di lavoro | chiusura carreggiata dir. Nord - istituzione del doppio senso di circolazione in direzione opposta | |
| UMBRIA | | SS3bis | 116+000 | 124+200 | 11/06/2018 | 29/09/2018 | cantiere di lavoro | chiusura carreggiata dir. Sud - istituzione del doppio senso di circolazione in direzione opposta | |
| UMBRIA | | SS3bis | 101+150 | 106+600 | 28/05/2018 | 11/08/2018 | cantiere di lavoro | chiusura carreggiata dir. Nord - istituzione del doppio senso di circolazione in direzione opposta | |
| UMBRIA | | SS3bis | 101+770 | 104+980 | 20/08/2018 | 03/11/2018 | cantiere di lavoro | chiusura carreggiata dir. Nord - istituzione del doppio senso di circolazione in direzione opposta | |
| UMBRIA | | SS3bis | 106+600 | 116+000 | 01/09/2018 | 30/12/2018 | cantiere di lavoro | chiusura carreggiata dir. Sud - istituzione del doppio senso di circolazione in direzione opposta | |
| UMBRIA | | SS675 | 11+100 | 18+330 | 01/08/2018 | 29/11/2018 | cantiere di lavoro | chiusura carreggiata dir. Sud - istituzione del doppio senso di circolazione in direzione opposta | |
| UMBRIA | RA06 | | 19+090 | 58+470 | 12/06/2018 | 28/08/2018 | cantiere di lavoro | FASE 1: Chiusura carreggiata dir. Est - istituzione del doppio senso di circolazione in direzione opposta; FASE 2: Chiusura carreggiata dir. Ovest - istituzione del doppio senso di circolazione in direzione opposta | |
| UMBRIA | RA06 | | 41+500 | 39+800 | 16/05/2018 | 08/07/2018 | cantiere di lavoro | chiusura carreggiata dir. Ovest - istituzione del doppio senso di circolazione in direzione opposta | |
| UMBRIA | | SS448 | 0+000 | 25+440 | 30/05/2018 | 27/07/2018 | cantiere di lavoro | FASE 1: Chiusura carreggiata dir. Est - istituzione del doppio senso di circolazione in direzione opposta; FASE 2: Chiusura carreggiata dir. Ovest - istituzione del doppio senso di circolazione in direzione opposta | |
| UMBRIA | | SS205 | 45+800 | 52+300 | 30/05/2018 | 27/07/2018 | cantiere di lavoro | FASE 1: Chiusura carreggiata dir. Nord - istituzione del doppio senso di circolazione in direzione opposta; FASE 2: Chiusura carreggiata dir. Sud - istituzione del doppio senso di circolazione in direzione opposta | |
| UMBRIA | | SS3 | 103+900 | 129+000 | 11/06/2018 | 30/07/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato in tratti saltuari | |
| UMBRIA | | SS3 | 173+300 | 186+000 | 11/06/2018 | 30/07/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato in tratti saltuari | |

CANTIERI INAMOVIBILI ESTATE 2018

CANTIERI INAMOVIBILI Sud Italia

| Area Compartimentale | STRADA | | UBICAZIONE CANTIERE | | dal_giorno | al_giorno | CAUSA* | RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA' (CHIUSURA-RESTRINGIMENTO-SCAMBIO SUA) | EVENTUALI PERCORSI ALTERNATIVI |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------|------------|------------|---------------------------|--|----------------------------------|
| | Autostrade e Raccordi Autostradali | Strade Statali e NSA | DAL KM | AL KM | | | | | |
| BASILICATA | RA05 | | 17+200 | 17+360 | 13/10/2014 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | chiusura della corsia di sorpasso e successivo restringimento della carreggiata dir. Potenza | |
| BASILICATA | RA05 | | 17+980 | 17+300 | 29/09/2014 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | chiusura della corsia di sorpasso e successivo restringimento della carreggiata dir. Salerno | |
| BASILICATA | RA05 | | 18+700 | 18+800 | 07/12/2011 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | restringimento della carreggiata in dir. Potenza | |
| BASILICATA | RA05 | | 19+245 | 20+100 | 01/06/2018 | 31/07/2018 | cantiere di lavoro | chiusura della carreggiata in direzione Sicignano, doppio senso di circolazione in direzione Potenza. | |
| BASILICATA | RA05 | | 26+800 | 27+200 | 10/04/2017 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | transito a centro carreggiata | |
| BASILICATA | RA05 | | 41+900 | 42+710 | 22/07/2014 | 30/06/2018 | cantiere di lavoro | chiusura della corsia di sorpasso e transito consentito sulla corsia di marcia sino all'imbocco del viadotto "La Tora" e prosecuzione del transito nella parte centrale del viadotto | |
| BASILICATA | | SS407 | 3+400 | 4+150 | 03/11/2011 | 30/06/2018 | cantiere di lavoro | chiusura della corsia di marcia in direzione Metaponto (carreggiata Sud) e della corsia di marcia in direzione Potenza (carreggiata Nord) | |
| BASILICATA | | SS407 | 1+300 | 99+700 | 25/05/2018 | 31/08/2018 | cantiere di lavoro | chiusura alternata delle corsie | |
| BASILICATA | | SS407 | 11+480 | 11+730 | 28/09/2016 | 30/06/2018 | cantiere di lavoro | chiusura della carreggiata in direzione Metaponto con deviazione del traffico sulla carreggiata in direzione Potenza regolata da doppio senso di circolazione | |
| BASILICATA | | SS407 | 16+100 | 16+370 | 30/04/2015 | 30/06/2018 | cantiere di lavoro | chiusura della corsia di sorpasso e traffico consentito sulla corsia di marcia sino all'imbocco del viadotto Pietra, e prosecuzione del transito nella parte centrale del viadotto | |
| BASILICATA | | SS658 | 20+200 | 21+783 | 01/05/2018 | 28/10/2018 | cantiere di lavoro | restringimento della carreggiata | |
| BASILICATA | | SS658 | 23+070 | 24+050 | 19/12/2015 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | restringimento della carreggiata in corrispondenza del viadotto Lagopesole | |
| BASILICATA | | SS658 | 41+050 | 41+300 | 22/12/2014 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | restringimento della carreggiata | |
| BASILICATA | | NSA398 | 15+947 | 15+984 | 01/12/2016 | 30/06/2018 | cantiere di lavoro | restringimento della carreggiata stradale | |
| BASILICATA | | SS95 | 38+450 | 39+540 | 02/04/2015 | 30/06/2018 | sistemazione versanti | chiusura al traffico | deviazione su viabilità locale |
| BASILICATA | | SS92 | 41+900 | 42+200 | 18/06/2013 | 30/06/2018 | sistemazione versanti | senso unico alternato disciplinato da impianto semaforico. | |
| BASILICATA | | SS92 | 42+300 | 42+500 | 27/03/2018 | 31/12/2018 | sistemazione versanti | senso unico alternato regolato da movieri | |
| BASILICATA | | SS598 | 24+466 | 24+680 | 03/08/2015 | 30/06/2018 | cantiere di lavoro | restringimento di entrambe le corsie di marcia in corrispondenza del viadotto Verzarulo | |
| BASILICATA | | SS653 | 33+000 | 33+065 | 26/10/2015 | 30/06/2018 | cantiere di lavoro | restringimento della corsia di marcia in direzione Policoro e prosecuzione del transito sul lato sx del viadotto | |
| BASILICATA | | SS18 | 232+500 | 232+650 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | sistemazione versanti | senso unico alternato mediante impianto semaforico | |
| CALABRIA | | SS106 | 122+000 | 122+160 | 16/11/2015 | 30/06/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato mediante l'utilizzo di impianto semaforico | |
| CALABRIA | | SS534 | 6+500 | 14+100 | 01/04/2018 | 31/07/2018 | cantiere di lavoro | restringimento, in tratti saltuari, delle corsie di marcia e/o di sorpasso, su entrambe le carreggiate | |
| CAMPANIA | | NSA413 | 23+600 | 23+900 | 11/05/2018 | 31/08/2018 | sistemazione versanti | restringimento carreggiata | |
| CAMPANIA | | SS7 | 311+650 | 313+500 | 24/05/2018 | 22/02/2019 | cantiere di lavoro | chiusura al traffico | deviazione su viabilità locale |
| CAMPANIA | | SS7 | 65+750 | 67+200 | 17/07/2017 | 31/12/2019 | cantiere di lavoro | restringimento carreggiata | |
| CAMPANIA | | SS18 | 109+200 | 109+400 | 21/05/2018 | 31/07/2018 | cantiere di lavoro | restringimento carreggiata | |
| CAMPANIA | | SS19 | 94+675 | 94+725 | 02/01/2018 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | senso unico alternato | |
| CAMPANIA | | SS19 | 45+700 | 47+400 | 30/06/2017 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | chiusura al traffico | deviazione su viabilità locale |
| CAMPANIA | | SS166 | 34+190 | 34+210 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | sistemazione versanti | senso unico alternato | |
| CAMPANIA | | SS166 | 30+850 | 30+900 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | sistemazione versanti | senso unico alternato | |
| CAMPANIA | | SS166 | 22+350 | 22+550 | 01/01/2018 | 03/09/2018 | sistemazione versanti | senso unico alternato | |
| CAMPANIA | | SS212 | 16+150 | 16+205 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | sistemazione versanti | senso unico alternato | |
| CAMPANIA | | SS212 | 19+490 | 19+700 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | chiusura al transito | deviazione su viabilità locale |
| CAMPANIA | | SS212 | 29+190 | 29+130 | 23/05/2016 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | restringimento di carreggiata | |
| CAMPANIA | | SS212 | 29+190 | 29+130 | 03/08/2017 | 31/08/2018 | sistemazione versanti | senso unico alternato | |
| CAMPANIA | | SS268 | 9+600 | 9+600 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | chiusura al traffico dello svincolo di Ottaviano Centro | |
| MOLISE | | SS17 | 172+460 | 172+460 | 01/08/2013 | 31/12/2021 | cantiere di lavoro | divieto di transito sulla ex SS 17 | |
| MOLISE | | SS17 | 171+800 | 172+000 | 04/04/2013 | 31/12/2021 | sistemazione versanti | strada chiusa al traffico | deviazione su viabilità locale |
| MOLISE | | SS650 | 12+680 | 12+720 | 14/02/2017 | 31/12/2020 | pavimentazione ammalorata | restringimento di carreggiata | deviazioni su SS283dir e la SP34 |
| PUGLIA | | SS96 | 81+547 | 88+807 | 19/03/2018 | 19/09/2018 | cantiere di lavoro | restringimento di carreggiata | |
| PUGLIA | | SS96 | 93+598 | 99+040 | 31/12/2014 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | transito su corsia ammodernata direzione Altamura | |
| PUGLIA | | SS96 | 112+150 | 113+850 | 30/06/2018 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | deviazione sulla complanare 2 | |
| PUGLIA | | SS7ter | 4+900 | 6+100 | 04/06/2018 | 31/07/2018 | cantiere di lavoro | chiusura intera carreggiata | uscita svincolo Solito |
| PUGLIA | | SS96 | 104+550 | 108+150 | 30/06/2018 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | deviazione e restringimento della carreggiata in direzione Altamura-Bari dal km 105+130 al km 107+500 e della carreggiata in direzione Bari-Altamura | |
| PUGLIA | | SS688 | 0+000 | 2+760 | 30/05/2018 | 03/12/2018 | cantiere di lavoro | chiusura intera carreggiata | deviazione su SS89 |

CANTIERI INAMOVIBILI ESTATE 2018

CANTIERI INAMOVIBILI Isole (Sicilia e Sardegna)

| Area Compartimentale | STRADA | | UBICAZIONE CANTIERE | | dal_giorno | al_giorno | CAUSA* | RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA' (CHIUSURA-RESTRINGIMENTO-SCAMBIO SUA) | EVENTUALI PERCORSI ALTERNATIVI |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------|------------|------------|------------------------------|---|---|
| | Autostrade e Raccordi Autostradali | Strade Statali e NSA | DAL KM | AL KM | | | | | |
| PALERMO_AUTOSTR. | A/19 | | 73+500 | 73+650 | 20/02/2018 | 31/12/2018 | Provvedimento amministrativo | chiusura corsia di marcia ed emergenza direzione Catania | |
| PALERMO_AUTOSTR. | A/19 | | 74+000 | 73+300 | 06/06/2016 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | si transita su corsia unica centrale direzione Palermo | |
| PALERMO_AUTOSTR. | A/19 | | 77+910 | 78+486 | 06/06/2016 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | si transita su corsia unica centrale direzione Catania | |
| PALERMO_AUTOSTR. | A/19 | | 84+550 | 89+200 | 31/07/2018 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | si transita su corsia unica centrale direzione Catania | |
| PALERMO_AUTOSTR. | A/19 | | 88+700 | 86+400 | 21/06/2016 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | chiusura corsia di marcia ed emergenza direzione Palermo | |
| PALERMO_AUTOSTR. | A/19 | | 93+668 | 94+070 | 14/06/2016 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | chiusura corsia di marcia ed emergenza direzione Catania | |
| PALERMO_AUTOSTR. | A/19 | | 95+700 | 97+600 | 24/11/2017 | 14/09/2018 | cantiere di lavoro | chiusura carreggiata in direzione Catania, istituito doppio senso di marcia carreggiata opposta | |
| PALERMO_AUTOSTR. | A/19 | | 99+270 | 100+450 | 30/04/2018 | 15/07/2018 | cantiere di lavoro | parzializzazione della carreggiata dir. Palermo mediante chiusura della corsia di marcia | |
| PALERMO_AUTOSTR. | A/19 | | 106+750 | 112+900 | 13/03/2018 | 30/11/2018 | cantiere di lavoro | parzializzazione della carreggiata dir. Palermo ed istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata opposta | |
| PALERMO_AUTOSTR. | A/19 | | 112+900 | 114+380 | 14/08/2017 | 31/07/2018 | cantiere di lavoro | parzializzazione della carreggiata dir. Catania ed istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata opposta | |
| PALERMO_AUTOSTR. | A/19 | | 118+700 | 118+300 | 14/06/2016 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | chiusura al transito corsia di sorpasso direzione Palermo | |
| PALERMO_AUTOSTR. | A/19 | | 125+175 | 126+303 | 06/06/2016 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | si transita su una corsia centrale direzione Catania | |
| PALERMO_AUTOSTR. | A/19 | | 140+550 | 140+200 | 05/10/2017 | 28/09/2018 | cantiere di lavoro | chiusura al transito corsia di emergenza direzione Palermo | |
| PALERMO_AUTOSTR. | A/19 | | 158+475 | 157+585 | 21/06/2016 | 31/12/2018 | cantiere di lavoro | chiusura al transito corsia di marcia ed emergenza direzione Palermo | |
| PALERMO_AUTOSTR. | A29dir | | 33+640 | 33+702 | 30/11/2017 | 30/11/2018 | cantiere di lavoro | restringimento delle carreggiate ad una corsia centrale in entrambe le direzioni | |
| PALERMO_AUTOSTR. | A29 | | 87+300 | 88+000 | 03/03/2018 | 09/06/2018 | cantiere di lavoro | chiusura carreggiata Palermo - Mazara del Vallo e deviazione sulla carreggiata opposta con doppio senso di circolazione | |
| PALERMO_SS | | SS115 | 81+775 | 83+860 | 31/01/2018 | 15/08/2018 | cantiere di lavoro | istituzione senso unico alternato con semaforo | |
| PALERMO_SS | | SS188/C | 39+790 | 39+970 | 31/07/2017 | 22/06/2018 | cantiere di lavoro | senso unica alternato regolato da semaforo | |
| PALERMO_SS | | SS386 | 3+150 | 3+500 | 05/07/2016 | 31/12/2018 | sistemazione versanti | senso unico alternato regolato a vista | |
| PALERMO_SS | | SS386 | 5+400 | 5+750 | 05/07/2016 | 31/12/2018 | sistemazione versanti | senso unico alternato regolato a vista | |
| PALERMO_SS | | SS188 | 102+650 | 102+975 | 03/03/2015 | 31/12/2018 | sistemazione versanti | senso unico alternato regolato a vista | |
| PALERMO_SS | | SS119 | 24+000 | 26+880 | 04/03/2016 | 31/12/2018 | sistemazione versanti | chiusura al transito | deviazione su viabilità provinciale segnalata in loco |
| PALERMO_SS | | SS121 | 205+400 | 206+400 | 10/08/2017 | 10/08/2018 | cantiere di lavoro | deviazione transito veicolare | |
| PALERMO_SS | | SS121 | 206+600 | 207+300 | 23/03/2018 | 05/07/2018 | cantiere di lavoro | restringimento della carreggiata | |
| PALERMO_SS | | SS121 | 208+100 | 209+200 | 22/12/2017 | 22/06/2018 | cantiere di lavoro | istituzione senso unico alternato con semaforo | |
| PALERMO_SS | | SS121 | 211+150 | 212+400 | 19/03/2018 | 04/08/2018 | cantiere di lavoro | chiusura al transito | deviazione su viabilità provinciale segnalata in loco |
| PALERMO_SS | | SS121 | 213+000 | 214+100 | 31/12/2017 | 30/06/2018 | cantiere di lavoro | istituzione senso unico alternato con semaforo | |
| PALERMO_SS | | SS121 | 215+700 | 216+400 | 21/03/2018 | 21/06/2018 | cantiere di lavoro | istituzione senso unico alternato con semaforo | |
| PALERMO_SS | | SS121 | 217+800 | 218+500 | 19/03/2018 | 27/11/2018 | cantiere di lavoro | istituzione senso unico alternato con semaforo | |
| PALERMO_SS | | SS121 | 228+700 | 229+500 | 17/11/2017 | 17/11/2018 | cantiere di lavoro | deviazione transito veicolare | |
| PALERMO_SS | | SS121 | 231+800 | 232+650 | 21/03/2018 | 21/07/2018 | cantiere di lavoro | restringimento della carreggiata | |
| PALERMO_SS | | SS121 | 233+950 | 234+200 | 23/03/2018 | 21/06/2018 | cantiere di lavoro | restringimento della carreggiata | |
| PALERMO_SS | | SS121 | 234+480 | 234+920 | 21/03/2018 | 21/06/2018 | cantiere di lavoro | restringimento della carreggiata | |
| CAGLIARI | | SS195 | 23+500 | 28+120 | 18/05/2018 | 20/07/2018 | cantiere di lavoro | restringimento di carreggiata presso lo svincolo di Sarroch | |
| SASSARI | | SS199 - SS- OL (futura SS729) | 41+125 | 50+800 | 21/04/2018 | 06/03/2019 | cantiere di lavoro | restringimento della carreggiata | |
| SASSARI | | SS597 - SS- OL (futura SS729) | 50+600 | 60+003 | 25/05/2018 | 30/04/2019 | cantiere di lavoro | restringimento della carreggiata | |
| SASSARI | | SS597 - SS- OL (futura SS729) | 61+820 | 61+870 | 15/05/2018 | 17/09/2018 | cantiere di lavoro | restringimento della carreggiata | |