

## Milano: droni al lavoro per stabilire la dinamica del disastro ferroviario

Telecamere lungo la banchina della stazione di Pioltello catturano il passaggio del treno deragliato prima dell'arrivo a Milano, lo scorso 25 gennaio. Dalle immagini si può intuire che il treno era già in difficoltà e infatti poco dopo deraglia dai binari provocando morti e feriti.

Sul luogo del disastro insieme ai soccorritori, che immediatamente si sono prodigati per mettere in salvo le persone rimaste intrappolate tra le lamiere, sono arrivati anche gli esperti del Noif, Nucleo operativo incidenti ferroviari della Polizia di Stato.

Il Nucleo si sta occupando di fare i rilievi mettendo in campo attrezzatura all'avanguardia con droni e i migliori strumenti per cercare di chiarire le dinamiche dell'incidente.

Tra le tecniche usate anche una scansione in 3D della rotaia; inoltre un tratto di ferrovia di circa tre chilometri verrà mappato con l'utilizzo di un drone.

Al termine della raccolta dei dati, il Nucleo stilerà una relazione tecnica sulle possibili dinamiche dell'incidente.

Alcuni istanti prima del deragliamento del treno a #Pioltello - Milano il 25 gennaio scorso  
[pic.twitter.com/XZuAdyeyyZ](https://pic.twitter.com/XZuAdyeyyZ)

— Polizia di Stato (@poliziadistato) 27 gennaio 2018

27/01/2018